

M-AUDIO

TRANSIT USB

Руководство пользователя



Комплектация

- Transit USB
- usb кабель
- переходник с TOSlink на 1/8" джека
- M-Audio Driver CD (диск с драйверами устройства)
- Руководство пользователя (Users' Guide and Warranty Card)

Системные требования, Windows

- Pentium II 350MHz (рекомендуется Pentium III 500MHz)
- 64 Mb ОЗУ (рекомендуется 128 Mb)
- Свободный USB 1.1 порт
- Поддерживается операционными системами Windows98SE, Me, 2000 (SP4) или XP (SP1-2)

Системные требования для Macintosh

- рекомендуется G3, G4, iMac, iBook или Powerbook с одним свободным USB портом
- 64Mb ОЗУ (рекомендуется 128Mb)
- Mac OS версии 9.2.2, MacOSX версии 10.1.5, MacOS "Jaguar" версии 10.2.6 или более поздние версии системы.


Установка драйверов

Windows XP

1. Установите Transit USB CD в CD/DVD дисковод вашего компьютера.
Важно: Убедитесь, что карта не подключена к компьютеру. Подключить карту следует после установки драйверов.
2. Запустите с помощью автозапуска или в ручную, из директории установочного CD, программу установки. Нажмите Next



3. Программа установки копирует все необходимые файлы для работы Transit USB на жесткий диск



4. В процессе установки может появиться окно проверки логотипа Windows Logo testing. Нажмите “Продолжить в любом случае”.




5. Последнее окно проинформирует вас о том что необходимо перезагрузить компьютер. Нажмите Finish для перезагрузки



6. После перезагрузки подключите ваш Transit USB к компьютеру.

7. Windows автоматически определит новое устройство и предложит поставить его, нажмите Next



6 . Нажмите Finish.



7. После завершения установки вы можете вызвать контрольную панель M-Audio Transit USB из трина или открыв, Пуск>Программы>M-Audio

Установка для Mac OS X

1. Вставьте установочный диск в CD дисковод
2. Два раза нажмите на файл M-Audio Transit USB Installer.dmg. Установщик распакует программу на рабочий стол.
3. На рабочем столе появилась иконка Transit USB. Два раза кликните на ней.
4. Введите имя и администраторский пароль и нажмите Ок



5. Нажмите Продолжить "Continue"

6. Выберите диск на который следует установить программу и нажмите Продолжить



7. По окончании установки нажмите Restart. Система перезагрузится и можно будет подключить ваш M-Audio Transit USB.

Характеристики

Кол-во I/O 2 аналоговых выхода, оптический выход, 2 аналоговых входа

АЦП/ЦАП 24 bit-96 kHz

Входы два аналоговых входа на стерео мини джеке, оптический вход на мини джеке

Выходы два аналоговых выхода, оптический выход

MIDI нет

Интерфейс USB

Драйверы Windows 98 SE/ME/2000/XP Mac OS 9.1 (рекомендуется 9.2) OS 10.1 или выше

Дополнительно TOSlink optical пропускает AC3 и DTS сигналы

Комплектация Аудиоинтерфейс, кабель USB 1,8 м, CD-ROM, В комплект входит адаптор 3.5mm (male) на TOSlink (female)

Питание Питание от шины USB